

ART	Miljø/plassering i bed			KOMMENTAR
	Nærmest gangveg	Bunn/midt I bedet	Ut mot gaten	
<i>Amsonia orientalis</i> (blåstjerne)				Ikke egnet
<i>A tabernaemontana</i> (blåstjerne)	X	X	X	
<i>Aster incisus</i> 'Madiva'(fjæraster)				Ikke egnet
<i>Astilbe chinensis</i> var. <i>taquetii</i> 'Purpurlanze' (Kinaspir)				Ikke egnet
<i>Baptisia australis</i> (blåfargeskolm)	X	X	X	Noe dødelighet i bunnen etter fjerde vinter
<i>Calamagrostis x acutiflora</i> 'Overdam' (hagerørkvein)	X	X	X	
<i>C brachytricha</i> (koreansk hagerørkvein)	X			
<i>Carex muskingumensis</i> (skråningsstarr)	X			
<i>Chelone obliqua</i> (duehode)				Ikke egnet
<i>Dryopteris filix-mas</i> (ormetelg)				Ikke egnet
<i>Eurybia divaricate</i> (skogaster)				Ikke egnet
<i>E x herveyi</i> 'Twilight'(storbladaster)	X	X		Sprer seg med utløpere
<i>Geranium</i> 'Rozanne'(storkenebb)				Ikke egnet
<i>Hakonechloa macra</i> (hakonegress)	X			
<i>Helenium</i> 'Pumilum Magnificum'(solbrud)				Ikke egnet
<i>Hemerocallis</i> 'Camden Gold Dollar'(daglilje)	X	X	X	Nekrose nærmest vegen. Usikker salttolersanse
<i>Hemerocallis</i> 'Sovereign' (daglilje)	X	X	X	Nekrose nærmest vegen. Usikker salttolersanse
<i>H lilioasphodelus</i> (gul daglilje)	X	X	X	
<i>Hosta</i> 'Francee' (breibladlilje)	X	X		Sårbar for sprut fra vegen
<i>Hosta</i> 'Striptease' (Breibladlilje)	X	X		
<i>H</i> 'Sum & Substance' (Breibladlilje)	X	X	X	
<i>Iris pseudacorus</i> (sverdlilje)	X	X	X	
<i>Liatris spicata</i> 'Alba' (akssøyleblomst)		X		
<i>Liatris spicata</i> 'Floristan Weiss' (akssøyleblomst)	X	X	X	
<i>Luzula sylvatica</i> (storfrytle)				Ikke egnet
<i>Lythrum salicaria</i> 'Ziegeunerblut' (strandkattehale)	X	X		
<i>Molinia caerulea</i> 'Moorhexe'(blåtopp)	X	X		Dårlig dekkeevne => vedlikeholdsproblem
<i>M caerulea</i> 'Overdam'(blåtopp)	X	X		Dårlig dekkeevne => vedlikeholdsproblem
<i>Polygona multiflorum</i> (storkonvall)				Ikke egnet
<i>Sesleria autumnalis</i> -blåsvenskegress	X			
<i>Veronicastrum virginicum</i> 'Apollo'(kransveronika)				Ikke egnet