

Multiconsult

Rapportfilter

Til: 26.01.2018 08:17:21

Målepunkt	Plassering	Dato	Verdi	Grense	Andel i % av gre
K11 MP-192	Nordåsvegen 263	25.01.2018 18:58:22	4,10 mm/s	42	10%
K11 MP-192	Nordåsvegen 263	25.01.2018 16:25:14	5,20 mm/s	42	12%
K11 MP-192	Nordåsvegen 263	24.01.2018 21:15:09	6,50 mm/s	42	15%
K11 MP-192	Nordåsvegen 263	24.01.2018 13:59:19	4,90 mm/s	42	12%
K11 MP-192	Nordåsvegen 263	23.01.2018 20:36:33	8,05 mm/s	42	19%
K11 MP-192	Nordåsvegen 263	23.01.2018 15:12:40	13,10 mm/s	42	31%
K11 MP-192	Nordåsvegen 263	22.01.2018 21:19:45	8,25 mm/s	42	20%
K11 MP-192	Nordåsvegen 263	22.01.2018 15:32:23	6,35 mm/s	42	15%
K11 MP-192	Nordåsvegen 263	22.01.2018 09:31:20	7,25 mm/s	42	17%
K11 MP-192	Nordåsvegen 263	20.01.2018 11:59:18	8,60 mm/s	42	20%
K11 MP-192	Nordåsvegen 263	19.01.2018 19:53:34	8,15 mm/s	42	19%
K11 MP-192	Nordåsvegen 263	19.01.2018 16:36:27	10,90 mm/s	42	26%
K11 MP-192	Nordåsvegen 263	19.01.2018 08:01:04	4,50 mm/s	42	11%
K11 MP-192	Nordåsvegen 263	18.01.2018 21:51:32	13,10 mm/s	42	31%
K11 MP-192	Nordåsvegen 263	18.01.2018 13:25:17	10,90 mm/s	42	26%
K11 MP-192	Nordåsvegen 263	17.01.2018 20:53:09	6,60 mm/s	42	16%
K11 MP-192	Nordåsvegen 263	17.01.2018 14:13:48	10,10 mm/s	42	24%
K11 MP-192	Nordåsvegen 263	16.01.2018 13:02:31	14,30 mm/s	42	34%
K11 MP-192	Nordåsvegen 263	11.01.2018 14:00:58	10,10 mm/s	42	24%
K11 MP-192	Nordåsvegen 263	10.01.2018 19:53:38	7,95 mm/s	42	19%
K11 MP-192	Nordåsvegen 263	10.01.2018 12:39:19	9,15 mm/s	42	22%
K11 MP-192	Nordåsvegen 263	09.01.2018 21:14:12	7,65 mm/s	42	18%
K11 MP-192	Nordåsvegen 263	09.01.2018 14:16:27	8,80 mm/s	42	21%
K11 MP-192	Nordåsvegen 263	08.01.2018 21:35:59	6,60 mm/s	42	16%
K11 MP-192	Nordåsvegen 263	08.01.2018 13:36:31	9,75 mm/s	42	23%
K11 MP-192	Nordåsvegen 263	06.01.2018 14:34:24	7,50 mm/s	42	18%
K11 MP-192	Nordåsvegen 263	05.01.2018 20:57:05	5,55 mm/s	42	13%
K11 MP-192	Nordåsvegen 263	05.01.2018 12:57:25	6,25 mm/s	42	15%