

Multiconsult

Rapportfilter

Til: 13.02.2018 12:47:57

Målepunkt	Plassering	Dato	Verdi	Grense	Andel i % av gren
K11 MP-193	Nordåsvegen 267	12.02.2018 19:10:45	3,35 mm/s	42	8%
K11 MP-193	Nordåsvegen 267	08.02.2018 15:14:34	3,90 mm/s	42	9%
K11 MP-193	Nordåsvegen 267	07.02.2018 10:27:10	5,35 mm/s	42	13%
K11 MP-193	Nordåsvegen 267	06.02.2018 12:35:36	4,35 mm/s	42	10%
K11 MP-193	Nordåsvegen 267	05.02.2018 21:27:12	3,05 mm/s	42	7%
K11 MP-193	Nordåsvegen 267	05.02.2018 12:39:01	9,10 mm/s	42	22%
K11 MP-193	Nordåsvegen 267	02.02.2018 21:25:45	3,90 mm/s	42	9%
K11 MP-193	Nordåsvegen 267	31.01.2018 18:17:25	3,15 mm/s	42	8%
K11 MP-193	Nordåsvegen 267	30.01.2018 21:06:30	3,90 mm/s	42	9%
K11 MP-193	Nordåsvegen 267	30.01.2018 16:39:09	3,20 mm/s	42	8%
K11 MP-193	Nordåsvegen 267	29.01.2018 13:01:49	4,50 mm/s	42	11%
K11 MP-193	Nordåsvegen 267	27.01.2018 11:57:22	4,15 mm/s	42	10%
K11 MP-193	Nordåsvegen 267	26.01.2018 19:47:48	3,15 mm/s	42	8%
K11 MP-193	Nordåsvegen 267	26.01.2018 13:06:44	3,75 mm/s	42	9%
K11 MP-193	Nordåsvegen 267	23.01.2018 15:12:42	3,15 mm/s	42	8%
K11 MP-193	Nordåsvegen 267	22.01.2018 09:31:20	3,15 mm/s	42	8%
K11 MP-193	Nordåsvegen 267	20.01.2018 11:59:20	3,50 mm/s	42	8%
K11 MP-193	Nordåsvegen 267	19.01.2018 16:36:29	4,10 mm/s	42	10%
K11 MP-193	Nordåsvegen 267	18.01.2018 21:51:35	4,45 mm/s	42	11%
K11 MP-193	Nordåsvegen 267	18.01.2018 13:25:20	3,90 mm/s	42	9%
K11 MP-193	Nordåsvegen 267	16.01.2018 13:02:33	3,95 mm/s	42	9%